



UNIVERZÁLNY BANDÁŽ NA POTRUBIE

UNIVERZÁLNA BANDÁŽ NA POTRUBIE UBP je pás spevňovacej tkaniny s polyuretánovou živicom. Je určená pre rýchle a trvalé opravy potrubí. V mnohých prípadoch nahradí ich zváranie.

POUŽITIE

Široké použitie nachádza pri opravách potrubí v chemickom, potravinárskom, strojárskom priemysle a energetike. Jej výhody využijete všade tam, kde potrebujete rýchlo a jednoducho opraviť poškodené potrubie, pričom vôbec nemusíte zariadenie na dlhú dobu odstaviť z prevádzky. Eliminuje komplikovanú manipuláciu so zvaracími súpravami a následné riziko nebezpečia výbuchu. Odoláva ropným látkam, riedeným roztokom rôznych anorganických solí, alkáliám a kyselinám. Je zdravotne nezávadná a vhodná pre kontakt s pitnou vodou.

VÝHODY

- jednoduchá a rýchla aplikácia
- vydrží tlak do 20 barov
- výborná ochrana proti korózii
- trvalo opraví takmer akýkoľvek materiál
- odoláva teplotám do 480 °C
- vhodné na opravu pod vodou
- oprava hotová do 30 minút
- nahrádza zváranie

UNIVERZÁLNY BANDÁŽ NA POTRUBIE

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

1. Pred začatím opravy odstráňte tlak z poškodenej časti potrubia.
2. Z okolia poškodeného miesta odstráňte všetky nečistoty (olej, mazivo, hrdzu, tesniace pásky) najlepšie použitím drôtovej kefy alebo brúsneho papiera.
3. Nasadte si ochranné rukavice.
4. Zo súpravy vyberte tmel. Odlomte množstvo tmelu dostatočné na zalepenie poškodeného miesta. Odporúčame tmel hnieť a aplikovať v množstve nie väčšom ako 25-30 gramov.
5. Hneťte tmel až do dosiahnutia jednotnej farby (konzistentná šedá farba). Po dosiahnutí požadovanej konzistencie sa tmel začne zahrievať.
6. Takto spracovaný tmel aplikujte na poškodenú časť potrubia. Tmel by mal byť umiestnený skôr, ako začne tvrdnúť (obvykle počas 2 minút). Ak je opravovaná časť potrubia ponorená v kvapaline, vtlačte tmel do opravovanej oblasti a držte ho na mieste až do začiatku adhézie.
7. Otvorte fóliu a vyberte pásku. Ponorte pásku do studenej vody. Počas ponorenia pásky niekoľkokrát stlačte po dobu 30-40 sekúnd, aby ste sa uistili, že sa voda dostala na celú plochu pásky.
8. Začnite omotávanie pásky na protiaľhlej strane praskliny. Pásku udržiajte celú dobu napnutú. Pokračujte s omotávaním potrubia tak, až je páska aplikovaná v 8-10 vrstvách a 5 cm z každej strany praskliny.
9. Keď je celá páska omotaná okolo potrubia tlačte a utiahnite ju rotovaním rúk v smere omotania. Takto sa uistíme, že všetky vrstvy pásky sú dobre utiahnuté.
10. Akonáhle sa živica začne vytvrdzovať, nastane napučanie a bublanie. Tento vytvrdzovací proces zapríčiní uvoľnenie pásky. Opakujte krok 9 po dobu približne 15 minút, aby ste zabránili odmotaniu pásky. Keď sa vytvrdzovací proces blíži ku koncu, páska začne byť veľmi lepivá a drží sa sama na mieste bez odmotávania.
11. Vytvrdzovací proces bude ukončený beh 30-40 minút. Vytvrdzovací proces bude dlhší vo vlhkom alebo chladnom prostredí.
2. Nevyhnutné upratovanie je možné vykonať pomocou TECHNOSOLU®.
3. Po úplnom vytvrdnutí je možné opravené miesto prebrúsiť alebo pretrieť farbou.

TECHNICKÉ DÁTA

Zloženie	pás zo sklenených vlákien s PU živicom + rýchlo tuhnúci tmel
Doba spracovania	cca 2-4 minúty
Doba vytvrdenia (20 °C)	cca 30-40 minút
Prevádzková teplota	do 480 °C
Prevádzkový tlak	do 20 barov (prevádzkový tlak závisí na hrúbke a šírke návinu a na jeho prekrytí)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 × 150 cm	584 005
7,5 × 275 cm	584 002

UNIVERZÁLNÝ BANDÁŽ NA POTRUBIE

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz